



CITTA' DI FERMO

**Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente
Urbanistica, Contratti e Appalti
Servizio Governo del Territorio**

Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM) – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.284293
PEC: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it – Sito web: www.comune.fermo.it
Codice fiscale e partita iva 00334990447

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA IN ADEGUAMENTO al Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere ai sensi degli artt. 4 e 30 della L.R. 34/92 e s.m.i.



Oggetto MONOGRAFIE E CAPISALDI			Elaborato n. 9
Scala	Data Settembre 2017	Aggiornamento	Stampa del _____
Progettista <i>Arch. Marina Rita Marcantoni</i>	Visto <i>Il Dirigente Dott. Alessandro Paccapelo</i>		Prot. Archivio ID 162 – Disegnato da: SS – Path: z:\...\variante_id_162
Collaboratori <i>Geom. Stefano Santini Dis. Patrizia Rogante Arch. Andrea Lanfranchi</i>			

Caposaldo n.


2


Descrizione Caposaldo:

SPIGOLO MURATURA MURO D'ALA
SOTTOPASSO FERROVIARIO


Descrizione punti monografia:

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.


4


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIG. S/E CHIAVICOTTO IN C.A. FOSSO F.S.

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


7

Descrizione Caposaldo:
PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:
A: Spigolo nord ovest muretto in c.a.
B: Spigolo sud ovest muretto in c.a.

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3




FOTO N.4


Caposaldo n.


8

Descrizione Caposaldo:
PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:
A: Spigolo nord ovest muretto in c.a.
B: Spigolo sud est manufatto in muratura

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3



FOTO N.4


Caposaldo n.


9

Descrizione Caposaldo:
PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:
A: Spigolo nord ovest muretto in c.a.
B: Spigolo sud est manufatto in muratura

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

10

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est muro d'ala
attraversamento ferroviario

B: Spigolo nord est muro d'ala
attraversamento ferroviario





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

11

Data:



Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud ovest manufatto in muratura

B: Spigolo sud est manufatto in muratura





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

26

Data:


Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO SU PIATTAFORMA IN C.A.

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord est manufatto

B: Spigolo sud est manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

30

Data:


Descrizione Caposaldo:


PALETTO IN CLS RECINZIONE

Descrizione punti monografia:


A: Segno su palo in cls illuminazione pubblica

B: Spigolo sud est pilastro in c.a. recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


35

Data:


Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO SUD EST CAPANNO

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


36

Data:


Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO NORD EST CAPANNO

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

37

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord est pilastro metallico ingresso
campo sportivo

B: Spigolo nord est spogliatoio campo sportivo





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

38

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:

A: Spigolo sud est pilastro in c.a. recinzione

B: Spigolo sud est pilastro in c.a. ingresso
carrabile campeggio





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

39

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est pilastro in c.a. recinzione

B: Spigolo sud est pilastro in c.a. ingresso
carrabile campeggio





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

40

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est manufatto

B: Spigolo sud est muretto di recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

41

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest manufatto

B: Spigolo nord est manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

42

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest manufatto

B: Spigolo nord est manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

43

Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte


B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

44

Data:


Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte

B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1




FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

45

Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte


B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

46

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte

B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE




FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3


Caposaldo n.


47

Data:

Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO SUD-EST MURETTO LUNGOMARE


Descrizione punti monografia:
Spigolo sud est muretto lungomare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


48

Data:

Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO SUD-EST MURETTO LUNGOMARE


Descrizione punti monografia:
Spigolo SUD EST muretto prefabbricato lungomare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


49

Data:

Descrizione Caposaldo:
SEGNO SU MURETTO PREFABBRICATO
LUNGOMARE FERMANO-ANGOLO INTERNO


Descrizione punti monografia:
Spigolo interno muretto prefabbricato
lungomare fermano





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

50

Data:


Descrizione Caposaldo:

SPIGOLO INTERNO MURETTO LUNGOMARE

Descrizione punti monografia:


Segno su muretto prefabbricato lungomare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

51

Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo sud est manufatto

B: Spigolo nord est muretto di recinzione in c.a.


Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:200



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

52

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est manufatto

B: Spigolo nord est muretto di recinzione in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

53

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo interno alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo interno alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

54

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1

Caposaldo n.

55

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2