



CITTÀ DI FERMO

Settore IV

**Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente
Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti
Servizio Governo del Territorio**

Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM) – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.284293
PEC: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it – Sito web: www.comune.fermo.it
Codice fiscale e partita iva 00334990447



ADEGUAMENTO del PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA Al Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (P.G.I.Z.C.) ai sensi degli artt. 4 e 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. e art. 26 Piano G.I.Z.C.



<i>Oggetto</i> MONOGRAFIE E CAPISALDI			<i>Elaborato n.</i> 9
<i>Scala</i>	<i>Data</i> Settembre 2017	<i>Aggiornamento</i> Giugno 2026	
<i>Elaborazione</i> Arch. Marina Rita Marcantoni Geom. Stefano Santini Ing. Antonino Loy Arch. Andrea Lanfranchi		<i>Visto</i> Il Dirigente Dott. Alessandro Paccapelo	<i>Prot. Archivio</i> ID 746 – Disegnato da: SS – Path: \...\\variante_id_746

Caposaldo n.


2


Descrizione Caposaldo:

SPIGOLO MURATURA MURO D'ALA
SOTTOPASSO FERROVIARIO


Descrizione punti monografia:

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.


4


Descrizione Caposaldo:

SPIG. S/E CHIAVICOTTO IN C.A. FOSSO F.S.


Descrizione punti monografia:

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


7

Descrizione Caposaldo:
PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:
A: Spigolo nord ovest muretto in c.a.
B: Spigolo sud ovest muretto in c.a.

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3




FOTO N.4


Caposaldo n.


8

Descrizione Caposaldo:
PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:
A: Spigolo nord ovest muretto in c.a.
B: Spigolo sud est manufatto in muratura

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3



FOTO N.4


Caposaldo n.


9

Descrizione Caposaldo:
PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:
A: Spigolo nord ovest muretto in c.a.
B: Spigolo sud est manufatto in muratura

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

10

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est muro d'ala
attraversamento ferroviario

B: Spigolo nord est muro d'ala
attraversamento ferroviario





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

11

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud ovest manufatto in muratura

B: Spigolo sud est manufatto in muratura





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

26

Data:


Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO SU PIATTAFORMA IN C.A.

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord est manufatto

B: Spigolo sud est manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

30

Data:


Descrizione Caposaldo:


PALETTO IN CLS RECINZIONE

Descrizione punti monografia:


A: Segno su palo in cls illuminazione pubblica

B: Spigolo sud est pilastro in c.a. recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


35

Data:


Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO SUD EST CAPANNO

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


36

Data:


Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO NORD EST CAPANNO

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

37

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord est pilastro metallico ingresso
campo sportivo

B: Spigolo nord est spogliatoio campo sportivo





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

38

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:

A: Spigolo sud est pilastro in c.a. recinzione

B: Spigolo sud est pilastro in c.a. ingresso
carrabile campeggio





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

39

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est pilastro in c.a. recinzione

B: Spigolo sud est pilastro in c.a. ingresso
carrabile campeggio





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

40

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est manufatto

B: Spigolo sud est muretto di recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

41

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest manufatto

B: Spigolo nord est manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

42

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest manufatto

B: Spigolo nord est manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

43

Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte


B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

44

Data:


Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte

B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1




FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

45

Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte


B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

46

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo nord ovest pilastro parapetto ponte

B: Spigolo nord est pilastro parapetto ponte





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE




FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3


Caposaldo n.


47

Data:

Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO SUD-EST MURETTO LUNGOMARE


Descrizione punti monografia:
Spigolo sud est muretto lungomare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


48

Data:

Descrizione Caposaldo:
SPIGOLO SUD-EST MURETTO LUNGOMARE


Descrizione punti monografia:
Spigolo SUD EST muretto prefabbricato lungomare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2


Caposaldo n.


49

Data:

Descrizione Caposaldo:
SEGNO SU MURETTO PREFABBRICATO
LUNGOMARE FERMANO-ANGOLO INTERNO


Descrizione punti monografia:
Spigolo interno muretto prefabbricato
lungomare fermano





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

50

Data:


Descrizione Caposaldo:

SPIGOLO INTERNO MURETTO LUNGOMARE

Descrizione punti monografia:


Segno su muretto prefabbricato lungomare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:100



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

51

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSE NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:

A: Spigolo sud est manufatto


B: Spigolo nord est muretto di recinzione in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO

SCALA 1:2000



PARTICOLARE MONOGRAFIE

SCALA 1:200



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

52

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud est manufatto

B: Spigolo nord est muretto di recinzione in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

53

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo interno alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo interno alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

54

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1

Caposaldo n.

55

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

56

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

57

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto nord est panchina in c.a.

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

58

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo sud ovest chiosco

B: Spigolo alto sud est panchina in c.a.





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

59

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN LEGNO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo alto sud est panchina in c.a.

B: Spigolo sud ovest chiusino fosso acque chiare





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

60

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo S/E fabbricato

B: Spigolo S/O colonnina fontana





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1




FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

61

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo S/O prefabbricato

B: Spigolo S/E prefabbricato





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3


Caposaldo n.


62

Data:


Descrizione Caposaldo:
CHiodo IN ACCIAIO SU ASFALTO

Descrizione punti monografia:
A: Spigolo N/E prefabbricato
B: Spigolo S/O prefabbricato





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

63

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo S/E accessorio

B: Spigolo S/E pilastro ingresso recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3




FOTO N.4

Caposaldo n.

64

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo N/E accessorio

B: Spigolo S/E accessorio





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

65


Data:


Descrizione Caposaldo:

SEGNO SU MURETTO DI RECINZIONE


Descrizione punti monografia:

66: Spigolo S/E muretto di recinzione (V66)





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.


66


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIGOLO MURETTO DI RECINZIONE

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1

Caposaldo n.


67


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIGOLO MURETTO DI RECINZIONE

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1

Caposaldo n.


68


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIGOLO MURETTO DI RECINZIONE

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1

Caposaldo n.

69

Data:


Descrizione Caposaldo:


CHIODO SU TETTOIA

Descrizione punti monografia:


A: Proiezione su parete

B: Spigolo alto N/E accessorio





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

71

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo N/E accessorio

68: Spigolo N/E muretto di recinzione (V68)





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

72

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo S/E fabbricato

B: Spigolo S/E pilastro





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

83

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo S/E pilastro recinzione

B: Spigolo N/E muro di recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

84

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo S/E pilastro recinzione

B: Spigolo N/E muro di recinzione





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.


86


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIGOLO MURETTO RECINZIONE IN C.A.

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1

Caposaldo n.


87


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIGOLO MURETTO RECINZIONE IN C.A.

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.


88


Data:

Descrizione Caposaldo:


SPIGOLO MURETTO RECINZIONE IN C.A.

Descrizione punti monografia:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE




FOTO N.1

Caposaldo n.

89

Data:


Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo basso S/O manufatto

B: Spigolo basso N/E manufatto





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3



FOTO N.4

Caposaldo n.

90

Data:


Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO SU SOLETTA IN C.A.

Descrizione punti monografia:


A: Spigolo basso N/O parapetto fosso canalizzato

B: Spigolo basso S/O parapetto fosso canalizzato





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2

Caposaldo n.

91

Descrizione Caposaldo:


CHIODO IN ACCIAIO SU SOLETTA IN C.A.


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo basso N/O parapetto fosso canalizzato


B: Spigolo basso S/O parapetto fosso canalizzato

Data:





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3

Caposaldo n.

92

Data:

Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo basso N/O parapetto fosso canalizzato


B: Spigolo S/E muretto di recinzione in Cls

C: Spigolo N/E pilastro porticato sotto grattacielo





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1



FOTO N.2



FOTO N.3



FOTO N.4

Caposaldo n.

93

Data:

Descrizione Caposaldo:


PICCHETTO IN FERRO INFISSO NEL TERRENO


Descrizione punti monografia:

A: Spigolo basso N/O parapetto fosso canalizzato


B: Spigolo S/E muretto di recinzione in Cls

C: Spigolo N/E pilastro porticato sotto grattacielo





STRALCIO FOTOGRAMMETRICO



PARTICOLARE MONOGRAFIE



FOTO N.1




FOTO N.2




FOTO N.3




FOTO N.4



Descrizione
RILEVAZIONE TOPOGRAFICA E
PICCHETTAMENTO CAPOSALDI DEL
PERIMETRO DELL'AREA
D'INTERVENTO DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA



Data:



SCALA 1:10000